

学 校 名	寒河江市立寒河江小学校
-------	-------------

参考情報	学校所在地	寒河江市丸内1丁目3番8号
	児童数	353
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで> <2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況			対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	南町3丁目（旧山形銀行寒河江支店裏の交差点）	南町からくる車も多く、信号もないため、はみ出して停車する車も多い。また、側溝との段差があり、歩行者も危険。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	南町5号線	道路（市町村）	路面表示の施工等
				学校	教頭		市町村道	南町5号線	警察	駐停車違反の取り締まり強化
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察署生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
02	南町2丁目新宿通り	カーブでスピードを落としきれない車が多い。カーブのため見通しが悪い。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策なし	【空欄】			
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察署生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
03	山岸町市道（山岸町1号線）	道路の凹凸が多く、歩きづらい。	1月9日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	山岸町1号線	道路（市町村）	道路・歩道の舗装整備
				学校			【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立寒河江中部小学校
-------	---------------

参考情報	学校所在地	寒河江市元町2丁目19番地
	児童数	705
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで> <2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	元町1丁目（庄司とこや～スーパーたかきの路側帯）	区分を示す白線が劣化して、見えにくくなっている。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(継続)	市町村道	元町小和田線	道路（市町村）	外側線の塗り直し
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
02	高田2丁目（ソフトバンク寒河江店付近の横断歩道）	交通量が多い中、横断歩道を渡るのが危険。横断旗の設置、減速表示等をお願いしたい。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	県道	元町高屋線	安全協会	横断旗の設置
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立南部小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字高屋字北江11番地
	児童数	197
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで> <2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字島（県道血沼河北線の薬王堂寒河江島店付近の横断歩道）	交通量が多く、保護者が横断歩道前で待っていても止まらない車が多い。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	県道	血沼河北線	道路（山形県）	ドットライン、「横断者注意」塗り直し
				学校	教頭		県道	血沼河北線	警察	速度取り締まりの強化
				道路管理者	西村山道路計画課主査		県道	血沼河北線	学校	交通安全指導を実施。
				警察	交通安全課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立西根小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字西根170番地
	児童数	246
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで>	<2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--	--------------------

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	市道守川下河原線（字石川下の変形交差点）	見通しが悪く危険。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	守川下河原線	道路（市町村）	道路の舗装整備
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立柴橋小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字柴橋1923番地
	児童数	209
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで> <2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	市道金谷中線	歩道が斜めになっていることで転倒の危険がある。	1月9日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	守川下河原線	道路（市町村）	道路の舗装整備
				学校			【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立高松小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字米沢643番の2
	児童数	72
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで>	<2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--	--------------------

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	市道高松駅清助 新田線	側溝蓋が未設置の箇所があり、通行 時の危険がある。	1月9日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	高松駅清助新田線	道路（市町村）	側溝蓋の設置
				学校			【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立醍醐小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字日和田6番地の1
	児童数	36
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで>	<2回目報告：2月26日（木）まで>
----------------------------------	---	--------------------

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	市道慈恩寺・下道線	醍醐小より西側（下道地区付近）の白線が薄くなっている。また、児童の通学時間帯の交通量が多い。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	慈恩寺・下道線	道路（市町村）	外側線の塗り直し
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通安全課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
02	県道日和田・松川線（醍醐小・菊地鮮魚店付近の交差点）	交差点の停止線・横断歩道が薄くなっている。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	県道	日和田松川線	警察	停止線、横断歩道の塗り直し
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	西村山道路計画課主査		【空欄】			
				警察	交通安全課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立三泉小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市字中河原191番地の1
	児童数	53
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認 5月23日（金）まで	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告：9月25日（木）まで>	<2回目報告：2月26日（木）まで>
---------------------------	--	--------------------

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	市道下河原北線 (下河原から溝延につながる市道)	通学時間帯にスピードを出す車がとても多い。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(継続)	市町村道	下河原北線	道路（市町村）	減速帯の設置検討
				学校	教頭		市町村道	下河原北線	警察	周辺で速度取り締まりの実施
				道路管理者	市建設管理課主事		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
02	県道日和田・河原線（警察三泉アパートから上河原公民館付近の歩道）	歩道が傾斜しており、危険。	8月27日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	県道	日和田河原線	道路（山形県）	歩道部の舗装整備
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	西村山道路計画課主査		【空欄】			
				警察	交通課交通係長		【空欄】			
				その他	警察生活安全課係長 市民生活課主任		【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			