

学校名	寒河江市立南部小学校
-----	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字高屋字北江11番地
	児童数	219
	学校情報	

報告①危険箇所 報告② 合同点検および対策の実施状況 ＜中間報告(9月30日まで)＞ ＜最終報告(3月31日まで)＞

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字島1丁目 (市民浴場北部にある変形交差点)	9月2日	教育委員会	室長補佐	坂道で狭く、交通量が多い。カーブで見通しが悪い。街灯少なく、暗い。	対策決定	市町村道	市道 三条島東線	道路(市町村)	横断歩道線への色付け。ドット線の整備。俣
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長 市・市民生活課担当職員			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	字島東 (南部小から南部地区公民館に向かう道路)	9月2日	教育委員会	室長補佐	道幅が狭く、歩行者と車の距離が近い。	対策決定	市町村道	市道 曙町1号線	警察	「止まれ」標示の塗り直し
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長 市・市民生活課担当職員			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
04			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			

学校名	寒河江市立西根小学校
-----	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字西根170番地
	児童数	281
	学校情報	

報告①危険箇所 報告② 合同点検および対策の実施状況 ＜中間報告(9月30日まで)＞ ＜最終報告(3月31日まで)＞

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字日田字後田 (JA日田出張所 北部の交差点)	9月2日	教育委員会	室長補佐	側溝にふたがなく、児童が転落してしまう危険がある。	対策決定	市町村道	市道 日田2号線	道路(市町村)	パイプガードレールの設置
			学校	教頭			市町村道	市道 日田2号線	学校	町会長を通してグラウンドワーク事業でふた設
			道路管理者	市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長 市・市民生活課担当職員			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字西根字石川 下 (加藤塗装所)	9月2日	教育委員会	室長補佐	足場を組んでおり、歩道にカラーコーンを立てて工事しているため、注意が必要。 →合同点検時に工事が終了していたため、危険箇所は解消したと判断。	対策なし	【空欄】			
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長 市・市民生活課担当職員			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
04			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			

学 校 名	寒河江市立醍醐小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字日和田6番地の1
	児童数	47
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況 <中間報告(9月30日まで)> <最終報告(3月31日まで)>
---------	--

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字慈恩寺字田沢 (田沢橋東部に ある坂道)	9月2日	教育委員会	室長補佐	坂道である通学路が、冬期間凍結するため、転倒する児童が多い。ガードレールはあるが、隙間から転落する可能性がある。	対策決定	市町村道	市道 田沢4号線	学校	通学路の変更検討
			学校				市町村道	市道 田沢4号線	道路(市町村)	ガードレールへの追加施工検討
			道路管理者	市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長			【空欄】			
			その他	市・市民生活課担当職員			【空欄】			
							【空欄】			
		アドバイザー								
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
04			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
							【空欄】			
							【空欄】			

学 校 名	寒河江市立三泉小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市字中河原191番地の1
	児童数	67
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況 <中間報告(9月30日まで)> <最終報告(3月31日まで)>
---------	--

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	字菊地堂 (県道日和田河 原線)	9月2日	教育委員会	室長補佐	歩道と側溝・水田に落差があり、児童 が転落する危険がある。	対策決定	県道	県道 日和田・河原線	学校	側溝の上を歩かないよう指導
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長 市・市民生活課担当職員			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	字下河原 (県道寒河江村 山線の信号交差 点)	9月2日	教育委員会	室長補佐	押しボタン信号機があるが、信号無視 の車が見られる。信号機、横断歩道が あることを目立たせられないか。	対策決定	県道	県道 寒河江村山線	道路(山形県)	「横断者注意」の文字入れ、デレネーター設
			学校	教頭			県道	県道 寒河江村山線		警察
			道路管理者	県+市・都市整備係			【空欄】			
			警察	寒河江警察署交通課係長 市・市民生活課担当職員			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
04			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			