

学 校 名	寒河江市立寒河江小学校
-------	-------------

参考情報	学校所在地	寒河江市丸内1丁目8番3号
	児童数	410
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月22日まで）> <2回目報告（2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	南町2丁目新宿通り	車が良く通るが、歩道が狭いため危険。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策なし	【空欄】			
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課		【空欄】			
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員		【空欄】			
02	寒河江小学校北側の水路	ガードレールはあるが、脇があいていることで危険。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策決定(継続)	市町村道	丸内西根北町線	道路(市町村)	R6年度大型ガードレールに変更予定
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課		【空欄】			
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員		【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立南部小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字高屋字北江11
	児童数	75
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月22日まで）> <2回目報告（2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	新市民浴場前の道路	交通が多く、スピードを出した自動車がいきかすが、速度規制等がない。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策なし	【空欄】			
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課		【空欄】			
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員		【空欄】			
02	島地区の道路	交通が多いが、交差点に停止線がない。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	島南9号線	道路(市町村)	停止線・ドット線の標示、停止線の塗り
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課		【空欄】			
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員		【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立西根小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字西根170番地
	児童数	265
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月22日まで）> <2回目報告（2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	寒河江市日田 宇津井正敏さん 宅近く	側溝のふたに劣化があり、穴が大きく開いていたり、段差ができていたりする。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	市町村道	日田6号線	道路(市町村)	破損個所の修繕を実施
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	市建設管理課		【空欄】			
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立柴橋小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字柴橋1923番地
	児童数	223
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月22日まで）> <2回目報告（2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	中山三郷寒河江 線の歩道	用水路と歩道との段差が大きく、隔 てる柵もないため、児童が落下し、 けがをすることがある。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策決定(新 規)	県道	県道中山三郷寒河江線	道路（山形県）	ポストコーンの設置
				学校	教頭		県道	県道中山三郷寒河江線	学校	児童へ安全な登下校に関する指導
				道路管理者	西村山道路計画課		【空欄】			
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員 建設管理課担当職員		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立高松小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市大字米沢643番地の2
	児童数	81
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月22日まで）> <2回目報告（2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	旧西覚寺T字路	カーブが見えにくく、横断歩道のない道を児童が渡らなければならない。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策決定(継続)	市町村道	高松駅清助新田線	道路(市町村)	R6年度横断指導線の着色等対策予定
				学校	教頭		市町村道	高松駅清助新田線	学校	横断指導線を歩くよう指導
				道路管理者	市建設管理課		市町村道	高松駅清助新田線	警察	通学路の安全指導
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			

学 校 名	寒河江市立白岩小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	寒河江市白岩1848番地
	児童数	75
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（9月22日まで）> <2回目報告（2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 <small>※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと</small>				
No.	危険箇所地名 (路線名等具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	主要地方道路西川線かどや前T字路	県道286田代白岩線を西から東へ横断する際、カーブミラーでの見通しが悪い。	8月30日	教育委員会	指導係長	対策決定(新規)	県道	要地方道寒河江西川	道路（山形県）	グリーンベルトの設置、街灯の移設、歩
				学校	教頭		県道	要地方道寒河江西川	学校	町会長への説明
				道路管理者	西村山道路計画課		県道	要地方道寒河江西川	警察	横断歩道の補修（引き直し）
				警察	寒河江警察署交通係長		【空欄】			
				その他	市民生活課担当職員 建設管理課担当職員		【空欄】			
02				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
04				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
				教育委員会			【空欄】			
				学校			【空欄】			