

寒河江市橋梁点検・修繕計画

○ 判定区分について

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○ 一覧表（寒河江市が管理する橋梁の定期点検結果になり、随時更新いたします。）

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
柴屋橋	シバヤバシ	幸生田代線	1974	27.0	4.5	寒河江市	H27	Ⅲ	床版部に、剥離・鉄筋露出・うき・漏水・遊離石灰が見られる
苗圃橋	ヒョウホバシ	幸生田代線	1974	12.6	5.0	寒河江市	H27	Ⅱ	橋台部に、ひび割れ、剥離、鉄筋露出、うきが見られる
紅秀峰橋	ヘニシュウホウバシ	石川西洲崎線	1994	15.2	16.0	寒河江市	H27	I	
箕輪橋	ミノワバシ	日和田箕輪線	2002	7.7	8.5	寒河江市	H28	I	
山王堰橋	サンノウセキバシ	高松駅清助新田線	1959	4.0	5.7	寒河江市	H29予定		
丸山堰橋	マルヤマセキバシ	高松駅清助新田線	1959	4.9	5.7	寒河江市	H29予定		
台下橋	ダイソウバシ	柴橋平塩線	1965	4.8	6.4	寒河江市	H29予定		
平塩橋	ヒラシオバシ	柴橋平塩線	1960	120.0	4.5	寒河江市	H27	Ⅱ	上部主桁、横桁に剥離、鉄筋露出、うきが見られる
最上堰6号橋	モカミセキロクゴウキョウ	柴橋平塩線	不明	3.1	13.0	寒河江市	H29予定		
石持橋	イシモチバシ	八鍬日田線	1984	6.0	7.0	寒河江市	H28	I	
高田橋	タカダバシ	八鍬日田線	1930	3.3	4.4	寒河江市	H29予定		
宮内橋	ミヤウチバシ	宮内線	1951	4.1	5.1	寒河江市	H29予定		
仲大橋	ナカダイバシ	石川東線	1932	3.2	2.9	寒河江市	H29予定		
北堰1号橋	キタセキイチゴウキョウ	石川東線	1935	2.4	1.8	寒河江市	H29予定		
恩川橋	オンガワバシ	浦小路高屋線	1930	2.2	2.0	寒河江市	H30予定		

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
沼川1号橋	ヌマカワイチゴウキョウ	浦小路高屋線	1979	6.8	5.0	寒河江市	H29予定		
仲谷地橋	ナカヤチバシ	船橋町陵南中学校線	1992	14.3	9.0	寒河江市	H27	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる
島橋	シマバシ	島落衣線	1997	40.9	18.0	寒河江市	H28	Ⅱ	床版、下部工に剥離、鉄筋露出、うき、ひびわれがみられる
一の橋	イチノバシ	若葉町陵南中学校線	1966	4.7	16.5	寒河江市	H29予定		
羽衣橋	ハコロモバシ	若葉町陵南中学校線	1994	14.1	18.0	寒河江市	H21	Ⅱ	床版に、ひびわれ、遊離石灰がみられる
家浦堰橋	ヤウラセキバシ	七日町山岸線	不明	2.8	5.4	寒河江市	H29予定		
沼川橋	ヌマカワバシ	新宿南町線	2012	8.0	5.6	寒河江市	H28	Ⅱ	床版、下部工にひびわれがみられる
昭和堰2号橋	ショウワセキニコウキョウ	箕輪南線	1983	5.0	10.8	寒河江市	H29予定		
昭和堰1号橋	ショウワセキイチゴウキョウ	箕輪南線	不明	3.0	7.1	寒河江市	H30予定		
入倉橋	ニユウクラバシ	入倉日和田線	1986	6.7	5.5	寒河江市	H28	I	
最上堰1号橋	モガミセキイチゴウキョウ	平塩中線	1986	3.0	7.0	寒河江市	H30予定		
最上堰4号橋	モガミセキヨンゴウキョウ	平塩中線	1935	5.3	6.4	寒河江市	H29予定		
内の袋橋	ウチノフクロバシ	市立病院南線	2002	12.8	10.0	寒河江市	H28	I	
元町幸田橋	モトマチサチタバシ	若葉町小和田線	1972	7.3	5.0	寒河江市	H28	Ⅱ	床版に剥離、鉄筋露出、うき、漏水、遊離石灰がみられる
内川橋	ウチカワバシ	下河原宝線	1959	5.0	4.6	寒河江市	H29予定		
鈴川橋	スズカワバシ	下河原宝線	1953	3.3	4.8	寒河江市	H29予定		
雲河原橋	クモガワラバシ	菊地堂雲河原線	1986	6.2	5.5	寒河江市	H28	I	
守川2号橋	マモリカワニコウキョウ	丸内西根北町線	不明	3.5	4.5	寒河江市	H29予定		
北堰橋	キタセキバシ	丸内西根北町線	不明	4.3	4.1	寒河江市	H29予定		
実沢川橋	サネザガワバシ	留場葉山大円院線	不明	8.7	6.5	寒河江市	H28	Ⅱ	高欄に変形、欠損がみられる
高松堰橋	タカマツセキバシ	船橋町塩水線	1961	5.9	6.0	寒河江市	H29予定		
南橋	ミナミバシ	皿沼日田線	1932	2.5	3.7	寒河江市	H29予定		
新山橋	シンザンバシ	皿沼日田線	1995	4.0	6.0	寒河江市	H29予定		

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
北橋	キタバシ	皿沼日田線	1973	18.3	7.0	寒河江市	H27	Ⅱ	床版部に、漏水、遊離石灰が見られる
守川1号橋	マモリガワイチゴウキョウ	陵東中学校本町線	不明	2.5	3.8	寒河江市	H30予定		
石川橋	イシカワバシ	西根北町下河原線	不明	4.5	3.5	寒河江市	H29予定		
内川堰橋	ウチカワセキバシ	西根北町下河原線	不明	3.7	3.7	寒河江市	H29予定		
赤田橋	アカタバシ	赤田宝線	1977	3.4	4.4	寒河江市	H29予定		
高畑橋	タカハタバシ	宝日田2号線	不明	2.8	8.0	寒河江市	H29予定		
高田1号橋	タカダイチゴウキョウ	日田3号線	不明	2.7	7.0	寒河江市	H29予定		
二ノ堰1号橋	ニノセキイチゴウキョウ	中央2号線	1977	3.7	6.3	寒河江市	H29予定		
幸田橋	サチタバシ	丸内寒河江駅線	2011	12.1	7.0	寒河江市	H28	Ⅰ	
山岸橋	ヤマギシバシ	丸内本町1号線	不明	4.5	6.7	寒河江市	H29予定		
二ノ堰2号橋	ニノセキニコウキョウ	本町2号線	不明	2.5	3.7	寒河江市	H30予定		
島崎橋	シマザキバシ	末広町2号線	1978	6.7	4.0	寒河江市	H30予定		
本楯橋	モトダテバシ	新山本楯堤防線	1999	22.0	7.0	寒河江市	H27	Ⅰ	
本楯4号橋	モトダテヨンゴウキョウ	新山本楯堤防線	1943	3.1	4.7	寒河江市	H29予定		
本楯5号橋	モトダテゴウキョウ	新山本楯堤防線	1953	2.7	3.5	寒河江市	H30予定		
本楯6号橋	モトダテロクゴウキョウ	新山本楯堤防線	不明	2.8	5.5	寒河江市	H30予定		
本楯7号橋	モトダテナナゴウキョウ	新山本楯堤防線	1943	2.1	5.4	寒河江市	H30予定		
本楯8号橋	モトダテハチゴウキョウ	新山本楯堤防線	1943	2.9	3.8	寒河江市	H30予定		
本楯3号橋	モトダテサンゴウキョウ	本楯8号線	不明	2.1	7.2	寒河江市	H30予定		
本楯1号橋	モトダテイチゴウキョウ	本楯9号線	1935	4.0	3.7	寒河江市	H29予定		
新堰4号橋	シンセキヨンゴウキョウ	曙町西浦線	1973	2.6	3.6	寒河江市	H29予定		
陵東橋	リョウトウバシ	石川鹿島線	1953	12.9	2.0	寒河江市	H29予定		
夕紅橋	ユウヘニバシ	文化センター六供町線	1992	14.5	13.0	寒河江市	H27	Ⅰ	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
紅さやか橋	ベニサヤカバシ	石持チェリーランド線	1994	14.4	12.0	寒河江市	H27	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる
南新山橋	ミナシンザンバシ	新山本橋線	1992	15.9	9.0	寒河江市	H27	Ⅰ	
鯉瀬橋	コイセバシ	越井坂栄町線	1994	12.4	16.0	寒河江市	H27	Ⅰ	
赤田橋	アカタバシ	赤田川前線	1977	8.0	8.6	寒河江市	H28	Ⅱ	主桁、床板、下部工、高欄に剥離、鉄筋露出、うきがみられる
横井川橋	ヨコイガワバシ	赤田川前線	不明	4.5	7.1	寒河江市	H29予定		
亀ヶ泓橋	カメガフケバシ	ほなみ団地谷地田1号線	不明	3.4	10.2	寒河江市	H29予定		
上野西橋	ウワノシバシ	みやま橋宮内線	1951	6.1	4.2	寒河江市	H28	Ⅱ	床版にひびわれ、漏水、遊離石灰、下部工、高欄にひびわれが見られる
高松堰1号橋	タカマツセキイチコウキョウ	西覚寺1号線	1947	4.4	4.6	寒河江市	H30予定		
西覚寺2号橋	サイカクジニコウキョウ	西覚寺3号線	不明	2.4	9.0	寒河江市	H29予定		
八鍬橋	ヤクワバシ	八鍬1号線	不明	2.0	3.0	寒河江市	H30予定		
緑町橋	ミドリチョウバシ	緑町1号線	不明	2.1	6.0	寒河江市	H30予定		
仲田橋	ナカタバシ	緑町仲田線	不明	2.2	4.0	寒河江市	H30予定		
中川橋	ナカガワバシ	仲田内ノ袋線	2016	2.7	20.0	寒河江市	H28	Ⅰ	
塩路橋	シオンバシ	市立病院北線	1997	10.2	7.0	寒河江市	H27	Ⅰ	
小和田橋	コワダバシ	小和田内ノ袋線	1995	12.9	3.5	寒河江市	H27	Ⅰ	
最上堰7号橋	モガミセキナナコウキョウ	平塩東線	1993	2.4	5.0	寒河江市	H29予定		
舟橋橋	フナバシバシ	六供町2号線	1998	5.8	3.9	寒河江市	H29予定		
二ノ堰3号橋	ニノセキサンコウキョウ	跨線橋南町線	1943	3.1	5.3	寒河江市	H29予定		
丑町橋	ウシマチバシ	寒河江駅中央線	2001	12.7	12.0	寒河江市	H27	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる
元町橋	モトマチバシ	元町14号線	1971	4.0	16.1	寒河江市	H29予定		
二の橋	ニノハシ	若葉町元町1号線	1971	4.1	6.7	寒河江市	H29予定		
三の橋	サンノハシ	若葉町元町2号線	1971	4.0	4.7	寒河江市	H29予定		
六の橋	ロクノハシ	元町若葉町1号線	1971	4.1	4.7	寒河江市	H29予定		

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
島1号橋	シマイチゴウキョウ	島小森神社線	不明	2.7	5.5	寒河江市	H29予定		
島2号橋	シマニコウキョウ	島西堤防線	1930	2.4	3.0	寒河江市	H29予定		
島4号橋	シマヨンゴウキョウ	島東1号線	不明	2.3	4.1	寒河江市	H29予定		
新堰3号橋	シンセキサンゴウキョウ	島南2号線	不明	3.3	4.0	寒河江市	H29予定		
川久保橋	カクホバシ	中郷7号線	1977	9.4	3.6	寒河江市	H28	Ⅱ	床版に剥離、鉄筋露出、うき、支承に変色、劣化がみられる
上ノ代陸橋	ウノダイリツキョウ	中郷14号線	不明	12.7	3.0	寒河江市	H30予定		
最上堰3号橋	モガミセキサンゴウキョウ	平塩3号線	1985	5.6	6.5	寒河江市	H29予定		
平塩1号橋	ヒラシオイチゴウキョウ	平塩6号線	1983	3.9	5.0	寒河江市	H29予定		
最上堰5号橋	モガミセキコウキョウ	平塩8号線	1988	3.1	5.7	寒河江市	H29予定		
六供町2号橋	ロククマチニコウキョウ	跨線橋1号線	1943	9.4	4.6	寒河江市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に防食機能の劣化、下部工にひびわれ、剥離、鉄筋露出がみられる
六供町1号橋	ロククマチイチゴウキョウ	跨線橋1号線	1943	9.4	4.6	寒河江市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に防食機能の劣化、下部工にひびわれがみられる
最上堰2号橋	モガミセキニコウキョウ	平塩9号線	不明	3.0	8.1	寒河江市	H29予定		
仲田2号橋	ナカタニコウキョウ	鶴田2号線	2002	12.3	6.0	寒河江市	H27	Ⅰ	
高松堰2号橋	タカマツセキニコウキョウ	高松小学校東線	1999	3.3	10.5	寒河江市	H29予定		
鶯沢橋	ウグイスザワバシ	平塩中郷線	1935	12.3	4.8	寒河江市	H30予定		
最上堰橋	モガミセキバシ	平塩中郷線	不明	4.2	6.0	寒河江市	H29予定		
米沢橋	ヨナザバシ	西寒河江駅谷沢線	不明	2.6	8.5	寒河江市	H29予定		
丸山堰橋	マルヤマセキバシ	平野山線	不明	2.8	6.9	寒河江市	H30予定		
谷沢1号橋	ヤサワイチゴウキョウ	清助新田上谷沢線	1947	2.1	6.8	寒河江市	H29予定		
谷沢2号橋	ヤサワニコウキョウ	清助新田上谷沢線	1976	2.9	5.5	寒河江市	H29予定		
谷沢3号橋	ヤサワサンゴウキョウ	清助新田上谷沢線	1976	2.6	6.5	寒河江市	H29予定		
谷沢4号橋	ヤサワヨンゴウキョウ	清助新田上谷沢線	1974	3.4	6.4	寒河江市	H29予定		
若神子跨線橋	ワカミゴセンキョウ	洲崎若神子線	1994	161.3	14.0	寒河江市	H28	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰、ひびわれ、高欄にひびわれがみられる

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
塩の湯橋	シオヌハシ	塩水小和田線	1997	10.8	5.5	寒河江市	H27	I	
つなぎ橋	ツナギハシ	塩水小和田線	不明	5.9	4.0	寒河江市	H29予定		
塩泉橋	シオイズミハシ	小和田西寒河江線	2000	6.8	18.0	寒河江市	H28	I	
細小路橋	ホソコウジハシ	駅前せせらぎ線	2001	13.0	3.0	寒河江市	H27	Ⅱ	床版部にひび割れ、漏水、遊離石灰がみられる
二ツ沢橋	フツザワハシ	田代畑線	1990	9.8	3.0	寒河江市	H28	Ⅱ	防護柵に変形、欠損がみられる
実沢川5号橋	サネザガワゴウキョウ	田代畑線	1977	6.6	3.0	寒河江市	H28	I	
板山沢橋	イヤマザワハシ	田代2号線	1984	2.4	5.6	寒河江市	H30予定		
電気橋	デンキハシ	白岩宮内線	1963	9.3	5.0	寒河江市	H28	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰、伸縮装置の経年劣化がみられる
湯沢1号橋	ユザワイゴウキョウ	上野1号線	1960	2.7	3.4	寒河江市	H30予定		
湯沢2号橋	ユザワニコウキョウ	上野1号線	1960	3.6	3.0	寒河江市	H30予定		
上野橋	ウワハシ	上野3号線	1964	6.3	2.9	寒河江市	H28	Ⅱ	高欄に剥離、鉄筋露出がみられる
新町橋	アラマチハシ	新町麓線	1967	18.5	2.5	寒河江市	H28	Ⅱ	主桁、横桁に防食機能の劣化、下部工にひびわれ、剥離、鉄筋露出がみられる
仲道橋	ナカミチハシ	新町麓線	1954	3.1	5.1	寒河江市	H29予定		
上町橋	カンマチハシ	新町麓線	不明	2.0	2.7	寒河江市	H29予定		
みやま新橋	ミヤマシンハシ	白岩団地1号線	1982	22.5	9.0	寒河江市	H27	I	
第三田沢橋	ダイサンザワハシ	田沢1号線	1978	11.4	5.0	寒河江市	H27	I	
田沢川橋	タザワカワハシ	田沢1号線	1951	5.9	3.3	寒河江市	H29予定		
昭和堰橋	ショウワセキハシ	慈恩寺西覚寺線	1956	9.6	5.0	寒河江市	H27	I	
西覚寺1号橋	サイカクジイチゴウキョウ	慈恩寺西覚寺線	不明	2.7	3.6	寒河江市	H29予定		
日吉橋	ヒヨシハシ	慈恩寺西覚寺線	1947	3.1	5.2	寒河江市	H29予定		
滝の沢橋	タキノザワハシ	箕輪1号線	1970	3.2	5.5	寒河江市	H29予定		
道生堰橋	ドウショウセキハシ	道生2号線	不明	4.3	4.0	寒河江市	H29予定		
白山橋	ハクサンハシ	中河原タカヘ線	不明	2.5	4.1	寒河江市	H30予定		

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検実施 年度	橋梁全体の判定 区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
タカへ橋	ユウカエハシ	タカへ1号線	1978	4.5	4.0	寒河江市	H29予定		
タカへ新橋	ユウカエシハシ	タカへ2号線	不明	4.4	4.0	寒河江市	H29予定		
上河原橋	カガワラハシ	上河原入倉線	不明	3.0	6.2	寒河江市	H30予定		
入倉西橋	ニューグラニシハシ	上河原入倉線	不明	6.0	4.0	寒河江市	H29予定		
中河原3号橋	ナカガワラサンゴウキョウ	中河原1号線	1934	2.5	3.7	寒河江市	H30予定		
中河原4号橋	ナカガワラヨコウキョウ	中河原1号線	1934	3.1	7.0	寒河江市	H29予定		
中河原1号橋	ナカガワライチゴウキョウ	中河原2号線	1934	2.4	3.0	寒河江市	H30予定		
中河原2号橋	ナカガワラニコウキョウ	中河原2号線	不明	3.0	4.1	寒河江市	H30予定		
下河原3号橋	シモガワラサンゴウキョウ	下河原1号線	1934	3.2	4.9	寒河江市	H29予定		
下河原1号橋	シモガワライチゴウキョウ	下河原2号線	不明	3.3	7.7	寒河江市	H29予定		
下河原2号橋	シモガワラニコウキョウ	下河原3号線	不明	3.6	5.9	寒河江市	H29予定		
柴屋1号橋	シバヤイチゴウキョウ	幸生4号線	不明	2.4	4.5	寒河江市	H30予定		
柴屋2号橋	シバヤニコウキョウ	幸生4号線	1961	15.1	3.0	寒河江市	H28	Ⅱ	下部工に剥離、鉄筋露出、漏水、遊離石灰、高欄に剥離、鉄筋露出がみられる
岩沢1号橋	イワザワイチゴウキョウ	葉山高原牧場線	1985	8.4	5.6	寒河江市	H28	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰、高欄に変形、欠損がみられる
第2田沢橋	ダイニタザワハシ	下道田沢線	1985	9.4	5.0	寒河江市	H28	Ⅱ	床版に剥離、鉄筋露出、漏水、遊離石灰、高欄に変形、欠損がみられる
第2宮内橋	ダイニミヤウチハシ	宮内稲沢橋線	1932	2.2	4.8	寒河江市	H30予定		
電気堰橋	デンキセキハシ	宮内稲沢橋線	1932	5.8	4.6	寒河江市	H28	Ⅲ	主桁、床版に剥離、鉄筋露出、うき、ひびわれ、下部工に剥離、鉄筋露出、うきがみられる
稲沢橋	イナザハシ	宮内稲沢橋線	1932	113.4	4.5	寒河江市	H23	Ⅲ	主桁、床版に剥離、鉄筋露出、うき、ひびわれ、下部工に剥離、鉄筋露出、うきがみられる
田沢橋	タザワハシ	慈恩寺下道線	1973	7.3	6.5	寒河江市	H28	Ⅱ	主桁、下部工、高欄に剥離、鉄筋露出、うきがみられる
郷ノ目橋	ゴウノメハシ	米沢郷ノ目線	不明	3.0	2.8	寒河江市	H29予定		
米沢東橋	ヨナザヒガシハシ	米沢6号線	不明	4.4	3.0	寒河江市	H29予定		
鷹ノ巣橋	トノスハシ	鷹ノ巣1号線	不明	4.2	6.0	寒河江市	H30予定		
赤田橋歩道橋	アカタハシホドウキョウ	赤田川前線	不明	8.4	1.5	寒河江市	H28	Ⅰ	