

通学路要対策箇所一覧表

令和2年2月

番号	学校名	箇所名(所在地)	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	対応	完了年月
1	西根小学校	石川下河原線と丸内西根北町線との交差点	横断歩道部分のアスファルトが破損し、穴が開いており、転倒の危険がある。	建設管理課	破損個所の修繕	パッチングにより処置完了。	R2.1月完了
2	西根小学校	丸内西根北町線大沼印刷所角	庭木の枝が道路部分にはみ出しており、落雪した際に子供にぶつかる恐れあり。	建設管理課	庭木の枝の伐採	定期的に所有者に、枝の伐採を依頼している状況。	

【点検日 令和元年11月28日】